

- Considere un programa de limpieza para disfrutar de una estética excepcional de su panel.
- Revise si la superficie tiene alguna corriente o caída de agua que pueda manchar el panel. Corrijala para que la huella de agua no deje marcas continuamente.
- El polvo siempre es un elemento recurrente, tome las precauciones de preparar la zona donde se realizará el mantenimiento o limpieza, sobre todo si existe la posibilidad de realizar trabajos de altura.
- Prepare o considere las sustancias que serán utilizadas para la limpieza.
- No realice la limpieza en horas de altas temperaturas (40°C), para lograr un secado rápido, ya que los residuos de líquido pueden generar manchas.

